

巡回点検清爽報告書

柳沢6丁目アパート3号棟自治会 様



株式会社 たてものサービス
杉並支店: 03-5941-8831

下記のとおり清掃・点検いたしましたので、ご報告申し上げます。

※空欄の数字は作業実施日を示します。4カ所点検とは、エントランス部・通路階段・外まわり・外観の目視点検を意味します。

物件名	柳沢6丁目アパート3号棟				清掃日	3/8	3/22			
					担当者	山地	山地			
					確認者					
基本清掃			掃き取り	ブラシ洗浄	散水	水モップ	からモップ	備考欄		
	建物内	エントランス	8	22						
		通路・階段	8							
	外まわり	アプローチ	8	22						
		駐輪場								
		駐車場								
		ゴミ集積所								
	建物各部	エントランスドア・ガラス		8	22	クモの巣(チェック・除去)		22		
各戸玄関ドア・ベル・他				手すり・笠木						
点検清掃	建物各部	排水溝(拭き)				<各戸>高所部ホコリ払い				
		排水口(ゴミ除去)				ガラスサッシ(通路階段)				
		<各戸>室外給湯器				消火器・警報機				
		<各戸>メーターBOX扉				屋上点検				
		<各戸>窓台				点灯確認				
		<各戸>排気口				雑草				
	その他(補足)	集合ポスト拭き				ゴミ整理・分別・清掃				
		チラシ回収				除草・除草剤散布				
外回り掃き取り		3/8	3/22							
気づいたこと	◦ エントランス前 アプローチ付近に吹き溜まった落葉や土埃を入念に掃き取り除きました。外まわり、駐輪場近くの通路の落葉を掃き取りました。 3/8									
	◦ エレベーターホール内、ベンチ下の土埃や綿埃が目立ったので入念に掃き取りました。東側エントランスドア前のアプローチ付近の落葉や土埃を掃き取りました。 3/22									
異常点検・報告	日付	4カ所点検	異常について							
	3/8	済								
	3/22	済								
●その他申し送り事項										

いつも清掃のご依頼をいただき、心より感謝申し上げます